Instructions for Use

Gebrauchsinformation

Mode d'emploi

Istruzioni d'uso

Instrucciones de uso

Instruções de Uso

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Käyttöohjeet

PRODUCT DESCRIPTION
Au-based dental metal-ceramic alloy, Type 4

INDICATIONS
Inlays, Onlays 3/4 Crowns, Crowns, Telescope Crowns, Conus Crowns, Bridges, Wide Bridges, Cast Posts / Cores, Attachments, Implant Retained Superstructures, Partial Dentures

WAXING/MODELLATION
Design the framework in a reduced anatomic shape taking the planned veneer into consideration. Single crowns require a minimum thickness of 0.3 mm. Abutment crowns require a minimum thickness of 0.5 mm. Ensure the framework design provides adequate support for the veneering material. Avoid sharp angles. Ensure that you have the required dimensions for provide sufficient room for veneering ceramic. Create large surfaces for pleased soldering, with a gap of 0.05 – 0.2 mm.

SPRUING
Provide the modelled single-tooth restoration or bridge framework with sprues of a suitable size. In general the thickness of sprues should be equivalent to that of the framework. Position the sprues in accordance with the specific technique used. When using the direct or indirect technique be sure that the reservoir is positioned at the thickest point of the casting. Position the sprues in such a way that the flow of the metal is directed into the thick sections of the framework. Be sure to position the sprues in such a way that they do not cause undercuts. Determine the needed amount of alloy. Was conversion formula: wax weight (gram) x alloy density = grams of alloy required.

INVESTING
Use a phosphate bonded investment embedment. Use the manufacturer's instructions.

PREHEATING / BURN-OUT
Recommended burn-out temperature: 800 °C

MELTING AND CASTING
Torch: Propane 0,35 bar; Oxygen 0,7 bar
Be sure to precisely adjust the flame type of your casting machine. It is recommended to use a separate and clean carbon/ceramic crucible for each alloy. Preheat the ceramic crucible in the burnout furnace. The recommended cast and melt temperature to new material is 1:1. Do not use flux.
Casting Temperature: 1300 °C

FRAMEWORK FINISHING
After bench cooling, carefully divest and clean the casting with aluminum oxide (ALO). Do not use a hammer for divesting. Finish the casting with carbide burs and/or with ceramic polishers. Use fine grit aluminumoxid (ALO) bei 50 µm bar. Subsequently, steam clean or ultrasonic clean with distilled water or ethanol and dry the framework.

OXIDATION
Place the framework on the firing tray providing adequate support. To achieve a uniform result follow the oxidation cycle.
Temperature: 980 °C; **Holding time:** 5 min; **Vacuum:** No
If the oxide layer is stained, grind and blast the surface again. Repeat the oxide firing. In the case of Zn-containing alloys the oxidation step can be repeated 3 times. Be sure to avoid any contamination of the oxidized surfaces. Note: Always observe proper safety procedures when handling acid. Rebore opaque application cream framework carefully with steam. Use the appropriate opaquer recommended by veneering material. Following the manufacturer's instructions.
Highest recommended firing temperature: 960 °C

HEAT TREATMENT
Hardening: 500 °C for 15 min; bench cool

SOLDERING AND LASER WELDING
The soldering gap should not be wider than the thickness of the soldering material. Allow the soldered casting to cool slowly. Use flux sparingly.

Pre Solder:	Porta IP Solder V-2	**Flux:**	High Fusing Bondal Flux
Post Solder:	Porta OP Solder W-2	**Flux:**	Bondal Flux
Laser Welding Wire:	Porta Geo Ti		

FINISHING
Carefully remove any oxide and flux residue. Smooth the metal surfaces with rubber polishers. Polish to a high gloss finish using polishing paste. Subsequently, clean using ultrasonic cleaning equipment or careful steam sorgfältig mit dem Dampfstrahler reinigen.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Au hältige Dentalkeramik-Legierung, Typ 4

INDIKATIONEN
Inlays, Onlays, 3/4 Kronen, Kronen, Teleskopkronen, Konuskronen, Brücken, weitspannige Brücken, Wurzelstiftaufbauten, Attachments, Implantatgetragene Suprakonstruktionen, Teilprothesen

WACHSMODELLATION
Das Gerüst in reduzierter anatomischer Form unter Berücksichtigung der geplanten Verblendung gestalten. Die Wandstärke bei Einzelkronen muss mindestens 0,3 mm bei Einzelkronen mindestens 0,5 mm betragen. Dabei muss ausreichende Unterstützung des Verblendmaterials gewährleistet sein. Verblendung ausreichend unterstützt. Scharfe Übergänge vermeiden! Die Verbindungsstellen müssen die notwendige Dimensionierung aufweisen, um Widerstand gegen Verformung zu bieten. Ausgelegt für Lötspalte 0,05 – 0,2 mm. Lötspalte 0,05 – 0,2 mm.

ANGUSSTECHNIK DER GUSSKANÄLE
Die modellierte Einzelzahnrestauration oder das Brückengerüst mit ausreichend dimensionierenden Gusskanälen versehen. Grundsätzlich sollte der Anguss die gleiche Stärke wie das Gerüst haben. Gusskanäle und der Verbindungsbalken entsprechend der gewählten Technik anbringen. Bei der direkten oder indirekten Technik darauf achten, dass sich das Reservoir an der dicksten Stelle des Gusses befindet. Gusskanäle so anbringen, dass der Metallfluss in die massiven Bereiche des Gerüstes gerichtet ist. Gusskanäle so anbringen, dass keine Hinterschneidungen entstehen. Die Wachsmenge entschieden die Gusskanäle wiegen, um anhand des Wachsgewichts in Gramm die benötigte Legierungsmenge zu bestimmen. Wachsumrechnungsformel: Wachsgewicht (Gramm) x Legierungsdichte = benötigte Menge der Legierung.

EINBETTEN
Stiftaufbauten mit Phosphat gebundener Einbettmasse verwenden. Die Gebrauchsinformation des Herstellers beachten.

VORWÄRMEN / AUSBRENNEN
Empfohlene Ausbrenntemperatur: 800 °C

SCHMELZEN UND GIESSEN
Flamme: Propan 0,35 bar; Sauerstoff 0,7 bar
Die Flammeneinstellung gemäß den Angaben unserer Einstellungen erforderlich sein. Es wird empfohlen, für jede Legierung einen separaten und sauberen Graphittiegel/Keramiktiegel zu verwenden. Den Keramiktiegel im Ausbrennofen vorwärmen. Das Neumetall/Altmetall-Verhältnis sollte 1:1 betragen. Kein Flussmittel verwenden.
Gießtemperatur: 1300 °C

GERÜSTBEARBEITUNG
Ausgebettet und Gussoberfläche mit Aluminiumoxid abstrahlen, vorsichtig ausbetten und mit Aluminiumoxid (ALO) abstrahlen. Zum Ausbetten keinen Hammer verwenden. Gussobjekt mit Hartmetallfräsern und/oder Keramikpolierern bearbeiten. Schließlich mit Dampfstrahler reinigen. Oberflächen mit 50 – 110 µm Aluminiumoxid (ALO) bei 2,0 bar abstrahlen. Danach das Gerüst mit Dampf oder Ultraschall und destilliertem Wasser oder Ethanol reinigen und trocknen.

OXIDATION
Das Gerüst auf dem Brenngutträger positionieren und ausreichend abstützen. Den Oxidationszyklus anwenden, um ein einheitliches Ergebnis zu erhalten.
Temperatur: 980 °C; **Haltezeit:** 5 min; **Vakuum:** Nein
Bei Reflexion Oxidfarbe, die Oberfläche erneut abstrahlen. Oxidbrand wiederholen. Bei Legierungen mit Zinkanteilen kann der Oxidationsschritt bis zu 3 mal wiederholt werden. Die Oxidschicht in 95% Oxidfarbe oder handelsüblichen Opakerauftrag das Gerüst mit Wasser gründlich spülen. Empfohlene Metallkeramik verwenden und gemäss Herstellerangaben arbeiten.
Höchste empfohlene Brenntemperatur: 960 °C

WÄRMEBEHANDLUNG
Härten: 15 min bei 500 °C; abkühlen lassen

LÖTEN UND LASER SCHWEISSEN
Der Lötspalt sollte nicht breiter sein als Durchmesser des verwendeten Lotes. Das gelötete Gussobjekt langsam abkühlen lassen. Flussmittel nur sparsam verwenden.

Lot von dem Brand:	Porta IP Solder V-2	**Flussmittel:**	High Fusing Bondal Flux
Lot nach dem Brand:	Porta OP Solder W-2	**Flussmittel:**	Bondal Flux
Laser Schweiss-Draht:	Porta Geo Ti		

POLIEREN
Alle Oxid- und Flussmittelrückstände sorgfältig entfernen. Metalloberflächen mit Gummipolierern glätten. Gerüst mit Poliergummi auf Hochglanz polieren. Gerüst danach mit etwas Ultraschall-Reinigungsgerät oder sorgfältig mit dem Dampfstrahler reinigen.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Alliage céramo-métallique dentaire, à base de Au, Type 4

INDICATIONS
Inlays, Onlays, Couronnes de 3/4, Couronnes, Couronnes télescopiques, Couronnes coniques, Bridges, Bridges étendus, Inlay-Core, Attaches, Superstructures implantaires, Structures secondaires en métal, Prothèses partielles

MODELAGE EN CIRE / MODÉLISATION
Concevoir l'armature en forme anatomique partielle en tenant compte de la stratification prévue. Les couronnes unitaires nécessitent une épaisseur minimale de 0,3 mm. Les couronnes piliers nécessitent une épaisseur minimale de 0,5 mm. Les armatures doivent présenter un support adapté au matériau de stratification. Éviter les angles vifs. Les points de connexion doivent être aux dimensions requises afin de résister aux déformations. Créer des surfaces suffisamment grandes pour une fusion soignée, avec un intervalle de 0,05 à 0,2 mm.

MISE EN PLACE DES TIGES DE COULÉE
Fixer des tiges de coulée de dimensions appropriées pour l'armature de bridge ou la restauration unitaire modelées. De manière générale, le renvoi, les éléments de tige de coulée et les tiges de raccord, en poire ou tronconiques, doivent avoir la même épaisseur que l'armature. Placer les tiges de coulée selon la technique employée soit directe ou indirecte. Le réservoir doit être positionné au centre de la source de chaleur. Les tiges de raccord entre le réservoir et la coulée doivent être placées de manière à ce que le métal en fusion soit dirigé vers les parties massives de l'armature. Les tiges de coulée incluses, doit être donné en grammes afin de déterminer la quantité d'alliage nécessaire. Formule de conversion de la cire: masse de la cire (grammes) x densité de l'alliage = quantité d'alliage nécessaire (en grammes).

MISE EN REVÊTEMENT
Utiliser un revêtement à liant phosphate. Suivre les instructions du fabricant.

PRÉCHAUFFAGE / CALCINATION
Température de calcination recommandée : 800 °C

FUSION ET COULÉE
Flamme : Propane 0,35 bar; Oxygène 0,7 bar
Il autres spécifications peuvent être requises en fonction du type de machine à couler. Il est conseillé d'utiliser un creuset céramique/graphite distinct et propre pour chaque alliage. Préchauffer le creuset céramique dans le four de calcination. La proportion recommandée de matériau usagé et de matériau neuf est de 1:1. Ne pas utiliser de flux.
Température de coulée : 1300 °C

FINITION DE L'ARMATURE
Après refroidissement du plan, démouler et nettoyer soigneusement la coulée avec de l'oxyde d'aluminium (ALO). Ne pas utiliser de marteau pour le démoulage. Finir la coulée avec des fraises en carbure et/ou des instruments d'usinage à tant céramique. Sabler à la surface avec de l'oxyde d'aluminium de 50 – 110 microns (ALO) à 2,0 bar. Ensuite, dégraisser la structure avec vapeur ou bain aqueux à ultrasons avec de l'eau ionisée ou de l'éthanol et sécher.

OXYDATION
Placer l'armature sur le support de cuisson et veiller à ce qu'elle soit suffisamment. Pour obtenir un résultat uniforme, suivre le cycle d'oxydation.
Température : 980 °C; **Temps de maintien :** 5 min; **Aspirateur :** Non
Si la couche d'oxyde est altérée, affiner et sabler la surface à nouveau. Répéter la cuisson à l'oxyde. En cas d'alliages contenant du zinc, il est recommander de procéder au traitement de la couche d'oxyde dans de l'acide sulfurique à 5% à une température de 70 °C pendant 5 minutes. Veiller à éviter toute contamination des surfaces oxydées. Attention à la sécurité lors de la manipulation d'acide. Nettoyer soigneusement l'armature à l'eau avant l'application de l'opaque. Utiliser le matériau d'opacification recommandé par le fabricant, conformément aux instructions du fabricant.
Température de cuisson la plus haute recommandée : 960 °C

TRAITEMENT THERMIQUE
Durcissement : 500 °C pour 15 min; refroidir le plan

SOUDURE ET SOUDURE AU LASER
L'espace de soudure ne doit pas être plus large que l'épaisseur du matériau de soudure. Laisser la coulée soudée refroidir lentement. Utiliser le flux avec modération.

Pré-soudure :	Porta IP Solder V-2	**Flux :**	High Fusing Bondal Flux
Soudure après cuisson :	Porta OP Solder W-2	**Flux :**	Bondal Flux
Fil de soudure laser :	Porta Geo Ti		

POLISSAGE
Retirer soigneusement tout résidu d'oxyde et de flux. Polir les surfaces métalliques avec des polissoirs en caoutchouc. Finir par un polissage au brillant à l'aide d'une pâte à polir. Ensuite, nettoyer dans un appareil à ultrasons ou à la vapeur sous faible pression.

DESCRIZIONE PRODOTTO
Lega dentale per metallo-ceramica a base di Au, Tipo 4

INDICAZIONI
Inlays, Onlays, Corone a 3/4, Corone, Corone telescopiche, Corone coniche, Ponti, Ponti estesi, Perni radicolari/ricostruzioni moncone, Attacchi, Sovrastrutture implantari, Protesi parziali

MODELLAZIONE IN CERA
Concevoir l'armature en forme anatomique partielle en tenant compte de la stratification prévue. Les couronnes unitaires nécessitent une épaisseur minimale de 0,3 mm. Les couronnes piliers nécessitent une épaisseur minimale de 0,5 mm. Les armatures doivent présenter un support adapté au matériau de stratification. Éviter les angles vifs. Les points de connexion doivent être aux dimensions requises afin de résister aux déformations. Créer des surfaces suffisamment grandes pour une fusion soignée, avec un intervalle de 0,05 à 0,2 mm.

MISE EN PLACE DES TIGES DE COULÉE
Fixer des tiges de coulée de dimensions appropriées pour l'armature de bridge ou la restauration unitaire modelées. De manière générale, le renvoi, les éléments de tige de coulée et les tiges de raccord, en poire ou tronconiques, doivent avoir la même épaisseur que l'armature. Placer les tiges de coulée selon la technique employée soit directe ou indirecte. Le réservoir doit être positionné au centre de la source de chaleur. Les tiges de raccord entre le réservoir et la coulée doivent être placées de manière à ce que le métal en fusion soit dirigé vers les parties massives de l'armature. Les tiges de coulée incluses, doit être donné en grammes afin de déterminer la quantité d'alliage nécessaire. Formule de conversion de la cire: masse de la cire (grammes) x densité de l'alliage = quantité d'alliage nécessaire (en grammes).

MISSA IN RIVESTIMENTO
Utilizzare una massa di rivestimento a legante fosfatico. Attenersi alle istruzioni del produttore.

PRERISCALDO
Temperatura di preriscaldo consigliata: 800 °C

FUSIONE E COLATA
Fiamma: Propano 0,35 bar; Ossigeno 0,7 bar
A seconda dell'apparecchio di fusione possono essere necessarie altre impostazioni. Si consiglia di impiegare un crogiolo in grafite/ceramica distinto e pulito per ogni lega. Preriscaldare il crogiolo in ceramica nel forno di preriscaldo. La percentuale raccomandata di materiale usato e di materiale nuovi è di 1:1. Non usare il flusso.
Temperatura di colata: 1300 °C

RIFINITURA DELLA STRUTTURA
Dopo il raffreddamento in aria, smuffolare e pulire accuratamente la struttura con ossido di alluminio (ALO). Non utilizzare il martello per la smuffolatura. Rifinire con frese per metallo duro o con strumenti per rifinitura a tant ceramique. Sabbiare la superficie con biossido di alluminio da 50–110 µm (ALO) a 2,0 bar. Quindi sgrassare la struttura con vapore o in bagno ad ultrasuoni con acqua distillata o etanolo ed asciugare.

OSSIDAZIONE
Posizionare la struttura sul portaoggetti supportandola in modo adeguato. Utilizzare il ciclo corretto per ottenere un'ossidazione uniforme.
Temperatura: 980 °C; **Tempo di mantenim.:** 5 min; **Vuoto:** No
In caso di ossidi di colore scuro, affinare e sabbiare di nuovo la superficie. Ripetere la cottura di ossidazione. In caso di leghe contenenti Zn è consigliato l'ulteriore decappaggio dello strato di ossidi in acido solforico al 5% a una temperatura di 70 °C per 5 minuti. Evitare la contaminazione delle superfici ossidate. Attenzione alla sicurezza durante la manipolazione di acidi. Sciacquare accuratamente la struttura con acqua. Utilizzare il materiale opacizzante raccomandato dal produttore, conformemente alle istruzioni del produttore.
Massima temperatura di cottura massima consigliata: 960 °C

TRATTAMENTO TERMICO
Temprare: 15 min a 500 °C; lasciare raffreddare

SALDATURA E SALDATURA A LASER
Lo spazio per la saldatura non deve essere più largo del diametro della saldatura da utilizzare. Lasciare raffreddare lentamente prego la saldatura. Utilizzare con parsimonia il flusso.

Saldatura prima della cottura:	Porta IP Solder V-2	**Flux:**	High Fusing Bondal Flux
Saldatura dopo la cottura:	Porta OP Solder W-2	**Flux:**	Bondal Flux
Filo per saldatura:	Porta Geo Ti		

LUCIDATURA
Eliminare accuratamente tutti i residui di ossidazione e del flux. Rifinire le superfici metalliche con gommini per lucidatura. Lucidare a specchio la struttura con pasta per lucidatura. Quindi detergere accuratamente la struttura in bagno ad ultrasuoni oppure con vapore.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Aleación dental para metal cerámica basada en Au, Tipo 4

INDICACIONES
Inlays, Onlays, Coronas 3/4, Coronas, Coronas Telescópica, Corona cónicas, Cónicas, Puentes, Puentes Extensas, Pilares coladas/ Muñones, Barras, Aditamentos, Superestructuras implantosoportadas, Dentaduras parciales

ENCERADO / MODELADO
Diseñe la estructura con una forma anatómica reducida teniendo en cuenta la estratificación planeada. En las coronas individuales el espesor mínimo de la pared debe ser de 0,3 mm. Las coronas pilares deben tener un espesor mínimo de 0,5 mm. Asegúrese de que la estructura de metal ofrezca un soporte adecuado para el material de recubrimiento. Evitar ángulos agudos. Los conectores deben tener las dimensiones necesarias para fortecer resistencia a deformación. Diseñe superficies grandes para las superficies planeadas, con una separación de 0,05 – 0,2 mm.

COLOCACIÓN DE LOS BEBEDEROS
Proporcionar unos bebederos de un tamaño adecuado para la pieza modelada. Los reservorios, los bebederos y los conectores, en general, deben tener el mismo grosor que la estructura. Coloque los bebederos según la técnica directa o indirecta, cerciórese de que la cámara de compensación está posicionada no centro térmico. Los bebederos de conexión entre el reservorio y la colada deben estar colocados de forma que el metal fundido fluya hacia las secciones gruesas de la estructura. Coloque los bebederos de forma que no provoquen socavados. Determine la cantidad de aleación necesaria. Fórmula de conversión: Peso de la cera (gramos) x densidad de la aleación = peso de la aleación necesaria (en gramos).

REVESTIR
Usar un material de revestimiento ajustando con fosfato. Siga el manual del fabricante.

PRECALENTAMIENTO / QUEMA
Temperatura de quema recomendada: 800 °C

FUNDICIÓN
Llama: Propano 0,35 bar; Oxígeno 0,7 bar
Outras especificações podem ser exigidas pelo tipo de máquina de fundição. É recomendado o uso de um cadinho para cada liga. Pré-aquecer o cadinho cerâmico, antes de fundir. A proporção recomendada de material usado e de material novo é de 1:1. Não usar fluxo.
Temperatura de colada: 1300 °C

ACABAMENTO DA ESTRUTURA
Após o arrefecimento, remover do revestimento e limpar cuidadosamente a peça fundida com óxido de alumínio (ALO). Não usar um martelo na remoção do revestimento. Finalizar a estrutura metálica com brocas de metal duro e/ou instrumentos para acabamento de cerâmica. Jatear a superfície com óxido de alumínio (ALO) de 50–110 micrómetros e pressão máxima de 2,0 bar. Posteriormente, limpar com vapor ou em banho com ultrassons com água destilada ou etanol e seque a estrutura.

OXIDAÇÃO
Coloque a estrutura na plataforma de cocção com um suporte adequado. Para alcançar um resultado uniforme, seguir o ciclo de oxidação.
Temperatura: 980 °C; **Tempo de manutenção:** 5 min; **Vácuo:** Não
Se a camada de óxido estiver manchada, desgastar e jatear novamente a superfície. Repetir a queima de oxidação. No caso das ligas contendo Zn, recomenda-se a decapagem adicional da camada de óxido em 10% de ácido sulfúrico a 70 °C durante 5 minutos. Evitar a contaminação das superfícies oxidadas. Tenha cuidado ao manusear ácidos e use equipamento de proteção. Antes de aplicar opaquer limpe a restauração com água cuidadosamente. Use uma cerâmica opaca recomendada pelo fabricante, seguindo as indicações do fabricante.
Máxima temperatura de queima recomendada: 960 °C

TRATAMENTO TÉRMICO
Endurecimento: 500 °C por 15 min; deixe refrigar

SOLDADURA Y SOLDADURA A LÁSER
O espaço de solda não deve ser mais largo do que a espessura do material de solda. Permitir que o material soldado refrigere lentamente. Use fluxo com moderação.

Pré-Soldagem:	Porta IP Solder V-2	**Fluxo:**	High Fusing Bondal Flux
Pós-Soldagem:	Porta OP Solder W-2	**Fluxo:**	Bondal Flux
Solda a Laser:	Porta Geo Ti		

POLIMENTO
Remover cuidadosamente qualquer resíduo de óxido e fluxo. Suavize as superfícies metálicas com polidores de borracha. Polir até um brilho elevado com pasta de polimento apropriada. Posteriormente, limpar usando equipamento de limpeza ultrassónicos ou limpeza cuidadosa com vapor.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Liga dentária para metalocerâmica a base de Au, Tipo 4

INDICAÇÕES
Inlays, Onlays, Coroas 3/4, Coroas, Coroas Telescópicas, Coroas cónicas, Coroas Cónicas, Pontes, Pontes Extensas, Pinos Fundidos / Núcleos, Attachments, Superestruturas implantadas, Dentaduras parciais

ENCERAMENTO / MODELAGEM
Modelar o padrão de cera em forma anatômica reduzida, levando em consideração o recobrimento estético planejado. Coroas unitárias exigem espessura mínima de 0,3 mm. Coroas de pilares exigem espessura mínima de 0,5 mm. Certifique-se de que a estrutura de metal ofereça suporte adequado para o material de recobrimento. Evitar ângulos agudos. Os conectores devem ter as dimensões necessárias para fornecer resistência à deformação. Crie superfícies grandes para as superfícies planejadas, com um espaço de 0,05 – 0,2 mm.

COLOCAÇÃO DOS SPRUES
Providencie sprues de tamanho adequado para a peça modelada. Em geral, a espessura dos sprues deve ser igual à da estrutura. Posicione os sprues de acordo com a técnica específica utilizada. Quando usar a direta ou indireta, certifique-se de que a câmara de compensação está posicionada no centro térmico. Os sprues de conexão entre o reservatório e a peça fundida devem ser colocados de forma que o metal fundido flua para as seções grossas da estrutura. Coloque os sprues de forma que não provoquem socavados. Determine a quantidade de liga necessária. Fórmula de conversão: Peso da cera (gramas) x densidade da liga = peso necessário da liga (em gramas).

INCLUSÃO
Use um material de revestimento aglutinado com fosfato. Siga o manual do fabricante.

ELIMINAÇÃO DA CERA / EXPANSÃO DO REVESTIMENTO
Temperatura de aquecimento sugerida: 800 °C

FUNDIÇÃO
Chama: Oxigênio 0,35 bar; Oxigênio 0,7 bar
Outras especificações podem ser exigidas pelo tipo de máquina de fundição. É recomendado o uso de um cadinho para cada liga. Pré-aquecer o cadinho cerâmico, antes de fundir. A proporção recomendada de material usado e de material novo é de 1:1. Não usar fluxo.
Temperatura de colada: 1300 °C

ACABAMENTO DA ESTRUTURA
Após o arrefecimento, remover do revestimento e limpar cuidadosamente a peça fundida com óxido de alumínio (ALO). Não usar um martelo na remoção do revestimento. Finalizar a estrutura metálica com brocas de metal duro e/ou instrumentos para acabamento de cerâmica. Jatear a superfície com óxido de alumínio (ALO) de 50–110 micrómetros e pressão máxima de 2,0 bar. Posteriormente, limpar com vapor ou em banho com ultrassons com água destilada ou etanol e seque a estrutura.

OXIDAÇÃO
Coloque a estrutura na plataforma de cocção com um suporte adequado. Para alcançar um resultado uniforme, seguir o ciclo de oxidação.
Temperatura: 980 °C; **Tempo de manutenção:** 5 min; **Vácuo:** Não
Se a camada de óxido estiver manchada, desgastar e jatear novamente a superfície. Repetir a queima de oxidação. No caso das ligas contendo Zn, recomenda-se a decapagem adicional da camada de óxido em 10% de ácido sulfúrico a 70 °C durante 5 minutos. Evitar a contaminação das superfícies oxidadas. Tenha cuidado ao manusear ácidos e use equipamento de proteção. Antes de aplicar opaquer limpe a restauração com água cuidadosamente. Use uma cerâmica opaca recomendada pelo fabricante, seguindo as indicações do fabricante.
Máxima temperatura de queima recomendada: 960 °C

TRATAMENTO TÉRMICO
Endurecimento: 500 °C por 15 min; deixe refrigar

SOLDADURA E SOLDA A LASER
O espaço de solda não deve ser mais largo do que a espessura do material de solda. Permitir que o material soldado refrigere lentamente. Use fluxo com moderação.

Pré-Soldagem:	Porta IP Solder V-2	**Fluxo:**	High Fusing Bondal Flux
Pós-Soldagem:	Porta OP Solder W-2	**Fluxo:**	Bondal Flux
Solda a Laser:	Porta Geo Ti		

POLIMENTO
Remover cuidadosamente qualquer resíduo de óxido e fluxo. Suavize as superfícies metálicas com polidores de borracha. Polir até um brilho elevado com pasta de polimento apropriada. Posteriormente, limpar usando equipamento de limpeza ultrassónicos ou limpeza cuidadosa com vapor.

PRODUKTBESKRIVNING
Au-baserat dental metallkeramisk legering, Typ 4

INDIKATIONER
Inlay, Onlay, 3/4 kronor, kronor, Teleskopkronor, Konuskronor, Bron, Bror med flera mellemled, Stiftkonstruktioner, Attachments, Implantbaserade konstruktioner, Partiella proteser

UPPVAXNING / MODELLERING
Utforma skelettet med en reducerad anatomisk form under hänsynstagen till den planerade fasningen. Enkelkronor kräver en minimal tjocklekav 0,3 mm. Bropiller kräver en minimal tjocklekav på 0,5 mm. Serg för, att skelettutformningen ger tillräckligt stöd för fasningsmaterialet. Undvik vassa övergångar! Förbindelsedelar måste ha nödvändiga dimensioner så de är resistenta over for deformation. Skall vara fladet til den planlagte lodning, inklusive emellem 0,05 – 0,2 mm.

PÅSÄTTNING AV STIFTDELER
Den modellerade tandrestaurationen eller bryggskelettet försedd med stiftdelar av en tillräcklig storlek. Generelt sagt skall stamtorn af reservoir, stabestifter og forbindelsesbalker, samstemt om de er pæreformede eller konisk. Påsätt stiftdelarna enligt den använda metoden. Vid den använda direkta eller indirekta metoden, se till att reservoiren befinner sig på den tjockaste delen av gjutningen. Förankra den lämpligt så att smältan strömmar in i de massiva delarna av skelettet. Se till att stiftdelarna är placerade så att de inte orsakar undersnitt. Bestäm den mängd vax som ska vägas i gram för att mängden legering ska kunna bestämmas. Vaxomräkningsstabell: Vaxvikt (i gram) x legeringsvikt = mängd legering som behövs.

INBÄDDNING
Använd ett fosfatbundet inbäddningsmaterial. Följ tillverkarens instruktioner.

FÖRUPPVÄRMNING / UTBRÄNNING
Rekommenderad utbränningstemperatur: 800 °C

SMÄLTNING OCH GJUTNING
Låga: Propan 0,35 bar; Syre 0,7 bar
Beroende på olika gjutmaskiner kan andra inställningar krävas. Vi rekommenderar att använda en separat och ren grafitdegel/keramikdegel för varje legering. Förvarm den keramiska smältdegeln i utbränningsugnen. Det arbetsblad förhållandet är 1:1. Använd inget flödesmedel.
Smältemperatur: 1300 °C

BEARBEJNING AF STELLET
Når støbningen har fået lov at køle af ved rumtemperatur, tages den ud og rengøres med aluminiumoxid (ALO). Der må ikke anvendes en hammer ved udfjernelse af støbeobjektet. Lister støbningen med hårdmetal fræsere og/eller med keramik polerere. Endelig rengøres med dampstråle. Sandblæs overfladerne med 50 – 110 µm aluminiumoxid (ALO) ved 2,0 bar. Efterfølgende damprenses eller ultralydsrenses stellet med destilleret vand eller ethanol, hvorefter det tørres.

OXIDERING
Anbring stellet på brændeunderlaget med tilstrækkelig støtte. Følg oxideringsskemaet for at opnå et ensartet resultat.
Temperatur: 980 °C; **Opholdstid:** 5 min; **Vakuum:** Nej
Hvis oxidlaget er misfarvet, slibes og sandblæses overfladen igen. Gentag oxidbrændingen. Ved legeringer, der indeholder Zn, anbefales det at begiše oxidlaget yderligere 3 10 % svovlsyre eller lignende syreopløsning ved 70 °C i 5 minutter. Undgå kontaminering af de oxiderede flader. Vær forsigtig ved håndtering af syrer. Rengør stellet grundigt med vand. Anvend et passende keramisk facademateriale i overensstemmelse med producentens anvisninger.
Højeste anbefalede brændetemperatur: 960 °C

VÄRMEBEHANDLING
Hærdning: 500 °C i 15 min; lät svalna

LODNING OCH LASERSVETSNING
Loddespalten må ikke være bredere end tykkelsen på loddematerialet. Låt det lödda gjutet svalna långsamt. Använd flux sparsamt.

Lod innan bränning:	Porta IP Solder V-2	**Flussmedel:**	High Fusing Bondal Flux
Lod efter brännning:	Porta OP Solder W-2	**Flussmedel:**	Bondal Flux
Laser-svetstråd:	Porta Geo Ti		

POLERING
Ta bort alla oxid- och flussmedelsrester noggrant. Använd gummipolerare för att jämna till metallytorna. Polera gjutet till en högglansig yta med polerpasta. Rengör sedan noggrant, företrädesvis i ultraljudsbad eller ångblåster.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET
Au-baseret dental metal-keramik legering, Type 4

INDIKATIONER
Inlays, Onlays 3/4 kroner, Kroner, Teleskopkroner, Konuskroner, Broer, Broer med flere mellemled, Støbte stifttænder/opbygninger, Attachments, Implantatbaserede konstruktioner, Delprotese

OPMODELLERING
Design stellet med en reduceret anatomisk form under hensyntagen til den planlagte facheramiske. Enkeltkroner kræver en minimal tykkelse på 0,3 mm. Bropiller kræver en minimal tykkelse på 0,5 mm. Sørg for, at stellets udformning giver tilstrækkelig understøttelse af facheramikken. Undgå skarpe overgange! Forbindelsesområderne skal have de nødvendige dimensioner, så de er resistente over for deformation. Skab store flader til den planlagte lodning, inklusive emellem 0,05 – 0,2 mm.

PÅSÆTNING AF STIFTDELER
Den modellerede tandrestaurering eller bropstel forsynes med støbekanaler af en tilstrækkelig størrelse. Generelt skal støbekanaler af reservoir, stabestifter og forbindelsesbånd, uanset om de er pæreformede eller koniske, have samme tykkelse som stellet. Påsæt støbekanaler i overensstemmelse med den anvendte teknik. Ved brug af den direkte eller indirekte teknik skal det sikres, at reservoiret anbringes i støbningens varmecentrum. Forbindelseskanalerne mellem reservoir og støbning skal placeres således, at det smeltede metal ledes ind i stellets massive områder. Støbekanaler skal placeres således, at der ikke opstår undersnit. Bestem den nødvendige legeringsmængde ved at veje voksmængden i gram for at bestemme den nødvendige legeringsmængde. Voksomregningsformel: Vægt (i gram) x legeringstæthed = nødvendig legeringsmængde (i gram).

INDSTØBNING
Anvend et fosfatbundet indstøbningsmateriale. Følg producentens anvisninger.

FORVARMNING / UDBRÆNDING
Anbefalet udbrændingstemperatur: 800 °C

SMELTNING OG STØBNING
Flamme: Propan 0,35 bar; Ilt 0,7 bar
Det kan være nødvendigt at justere flammetypen på støbeapparatet. Det anbefales at anvende en separat og ren smeltedigel/keramisk smeltedigel til hver legering. Forvarm den keramiske smeltedigel i udbrændingsovnen. Det anbefalede forhold af brugt og nyt metal er 1:1. Anvend ingen flydemiddel.
Støbetemperatur: 1300 °C

BEARBEJDNING AF STELLET
Når støbningen har fået lov at køle af ved rumtemperatur, tages den ud og rengøres med aluminiumoxid (ALO). Der må ikke anvendes en hammer ved udfjernelse af støbeobjektet. Lister støbningen med hårdmetal fræsere og/eller med keramik polerere. Endelig rengøres med dampstråle. Sandblæs overfladerne med 50 – 110 µm aluminiumoxid (ALO) ved 2,0 bar. Efterfølgende damprenses eller ultralydsrenses stellet med destilleret vand eller ethanol, hvorefter det tørres.

OXIDERING
Anbring stellet på brændeunderlaget med tilstrækkelig støtte. Følg oxideringsskemaet for at opnå et ensartet resultat.
Temperatur: 980 °C; **Opholdstid:** 5 min; **Vakuum:** Nej
Hvis oxidlaget er misfarvet, slibes og sandblæses overfladen igen. Gentag oxidbrændingen. Ved legeringer, der indeholder Zn, anbefales det at begiše oxidlaget yderligere 3 10 % svovlsyre eller lignende syreopløsning ved 70 °C i 5 minutter. Undgå kontaminering af de oxiderede flader. Vær forsigtig ved håndtering af syrer. Rengør stellet grundigt med vand. Anvend et passende keramisk facademateriale i overensstemmelse med producentens anvisninger.
Højeste anbefalede brændetemperatur: 960 °C

VARMEBEHANDLING
Hærdning: 500 °C i 15 min; lad svalne

LODNING OG LASERSVEJSNING
Loddespalten må ikke være bredere end tykkelsen på loddematerialet. Lad det lödda gjutet svalna långsamt. Använd flux sparsamt.

Lod inden brænding:	Porta IP Solder V-2	**Flussmiddel:**	High Fusing Bondal Flux
Lod efter brænding:	Porta OP Solder W-2	**Flussmiddel:**	Bondal Flux
Laser-svejsetråd:	Porta Geo Ti		

POLERING
Fjern omhyggeligt eventuelle oxid- og flussmiddelrester. Glat metaloverfladerne med gummipolerere. Polér til en højglansfinish med polerpasta. Efterfølgende rengøres i ultralydsbad eller grundig damprens.

TUOTTEEN KUVAUS
Au-pohjainen metallikeraaminen hammaslegeerinta, Tyyppi 4

INDIKAATIOT
Inlayt, Onlayt, 3/4 kruunut, Kruunut, Teleskoppikruunut, Konuskruunut, Sillat, Levealat sillat, Kiveen/juureen kiinnitettävät rakenteet, Implanttituetut rakenteet, Osaproteesit

OMMOSTELEMINEN
Mallinna anatominen vähennetty rakenne ottaen huomioon suunniteltu keraaminen pinnoite. Yksittäisissä kruunuissa minimipaksuuden tulee olla vähintään 0,3 mm pakasalla. Asennettavissa olevissa kruunuissa 0,5 mm pakasuutta. Varmista, että runko tukee kerrostumaterialia riittävästi. Välttä teräviä kulmia. Jotkin, inklusive emellem, 0,05 – 0,2 mm.

VALUJUOKSUT
Muotoile hammaskruunu tai siltar

Bruksanvisning

DE PRODUKTBESCHREIBUNG
Au-holdig dentallegierung, Type 4

EN INDICATIONS
Inlays, Onlays, 3/4-Kronen, Kronen, Teleskopkronen, Konuskronen, Brücken, Brücken mit Geschiebe, Stegen, Stegstützen, Implantatsuprastrukturen, Kombinationsarbeiten, Implantatsuprastrukturen, Geschiebefüge prothesen

WASMODELLIERUNG
Modellation mit Wachsmaterial mit dem gewünschte anatomische Form ist von Hand hierbei erkennig mehrt de geldende verbildenschwink. Enkelvoudige kronen verteilen een minimale dikte van 0,3 mm. Abutmentkronen verseien een minimale dikte van 0,5 mm. Waarborg dat het ondersteunzuur voldoende steun aan het vervormmaterial biedt. Vermijd scherpe randen. Connectoren dienen de vereiste afmetingen te hebben om weerstand tegen vervorming te kunnen bieden. Creëer grote oppervlakken voor het gelijdende soldeerwerk, met een tussenruimte van 0,05–0,2 mm.

EINBETTUNG UND GIETKANALEN
Bring de gemodelleerde enkelvoudige tandrestauratie of het brugconstruc aan met behulp van gietkanalen met een 2,5 mm grote. Overhet algemeene diameter en dikte, de toevoer- en verbindingskanalen, bedrijfsgemeetsig bedrijf tandbereid. de juiste afmetingen te hebben voor de specifieke techniek die wordt gebruikt. Wanneer u gebruik maakt van een 2,5 mm gietkanaal, moet de diameter van de 1,5 mm zijn. Plaats de wasmodellen op een 6 mm dikke wasbasis. Plaats de modellen zodanig dat ze niet worden verwarmd door de warmte van een naastelle tengte en een hoek van ten minste 45° ten opzichte van de hoofdas van de gietkanalen. Zorg voor voldoende ruimte tussen de gietkanalen en de wasmodellen om een minimale afstand van 4 mm te behouden. De waxmuren inclusief de gietkanalen dient in grammen te worden gewogen om de verente hoeveelheid gietmateriaal te bepalen. Het toegevoegde gietmateriaal is 4 gram bij een individuele gietring + eerste grammen legering.

EINBETTEN
Einbettmassen nach Herstellerangaben anmischen und einbetten.

VORVERWÄRMEN / UITBRANDEN
Anbefalen uitbrandtemperatuur: 800 °C
Anbefalt uitbrandtemperatuur: 800 °C

SMELTEN EN GIETEN
Vlamtype: Propaan 0,35 bar; Zuurstof 0,7 bar
Mogelijk worden andere kenmerken voor het type gietmachine verteerd. Aanbevolen wordt, voor elke legering de andere instellingen van de gietmachine te gebruiken. Gebruik een gietmachine met een vacuümpomp en een uitbranden. De aanbevolen verhouding tussen gebruikt materiaal en nieuw material bedraagt 1:1. Gebruik geen vloeimiddelen.
Gietemperatuur: 1300 °C

BEARBEITUNG UND KONDITIONIERUNG
Etter avkapling til rostemperatur skal investmentet fjernes forsiktig og sandblåses med aluminiumoksid (Al2O3). Det må ikke brukes hammer når investmentet skal fjernes. Bearbeid støpeobjektet med egnede hardmetallfresere eller keramikkbundne roterende instrumenter. Sandblås overflaten med 50 –110 µm aluminiumoksid (Al2O3) med 2,0 bar. Deretter skal støpeliet rengjøres med damp eller i ultrasjyd med destillert vann eller etanol og tørkes.

OXIDIERUNG
Plasser støpeliet på brennbrettet og stett det tilstrekkelig. Følg oksideringssyklusen for å få et jevnt resultat.
Temperatur: 930 °C, **Holdetid:** 5 min; **Vakuum:** Nei
Hvis oksidlaget er fleket, må overflaten slipes og sandblåses på nytt. Gjenta oksidbrenningen. I forbindelse med oksidbrenningen skal andelen prøpelegg av det samme legeringen utgjøre av oksidlaget mer enn 10% sovelder eller vaskpe etsemidler. Merk: Følg sikkerhetsanvisningene ved arbeid med syre. Rengjør støpeliet godt med vann før påføring av keramikk. Bruk avfettet metallbeholder og beholder det i henhold til produsentens anvisninger.
Høyeste anbefalte brennetemperatur: 960 °C

WARMEBEHANDLING
Herding: 15 min ved 500 °C, avkjøl til romtemperatur

LODDING OG LASERSVEISING
Loddedelten paser bår vake brente enden er dekket av den anvendte loddemiddelet. Avkjøl loddeobjektet langsomt etter loddingen. Bruk så lite fluormiddel som mulig.
Lodding for brenning: Porta IP Solder V-2 **Flussmiddel:** High Fusing Bondal Flux
Lodding etter brenning: Porta IP Solder W-2 **Flussmiddel:** Bondal Flux
Laserveisetråd: Porta Geo Ti

POLERING
Fjern alle rester av oksider eller flussmidler omhyggelig. Poler metalloverflater med gummipolerere. Poler skjæreflater til høyglans ved hjelp av pastaer. Deretter rengjøres skjæretet ved hjelp av ultralydrengjøringsutstyr eller omhyggelig med dampapparat.

YTTERLIGERE SIKKERHETSASPEKTER OG -ANVISNINGER

KONTRAINDIKASJONER
Material kjent å gi pasienter overfølsomhet overfor noen av bestanddelene i denne legeringen, bør ikke brukes.

BIVIRKNINGER
I enkelte tilfeller kan det oppstå overfølsomhet eller allergi overfor bestanddeler i denne legeringen. Noe av det kjente materialet som kan forårsake overfølsomhet til dentallegeringene sine. Det anbefales å spørre pasienten gjøres oppmerksom på muligheten for at dentallegeringen kan påvirke MR-resultater og at de bør fortelle MR-teknikeren at de har dentallegeringer til stede under undersøkelsen.

VEKSELVIRKNINGER
Ingen kjente legeringer i samme munnhulen kan føre til galvaniske reaksjoner.

FORSIKTIG
Materialet eller metallstøv er skadelig hvis det innåndes. Derfor skal det brukes oppsugingsutstyr og/eller maske!

OPPBEVARINGSBETINGELSER
Oppbevares tørt og i romtemperatur.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Dette materialet er utelukkende utviklet til odontologisk bruk. Produktet må bare brukes i henhold til anvisningene. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som oppstår på grunn av annen bruk eller manglende overholdelse av anvisningene. Brukeren er selv ansvarlig for å teste om produktet er egnet og kan brukes til de tiltenkte formål, særlig hvis disse formålene ikke er oppført i bruksanvisningen. Disse bestemmelsene gjelder også dersom materialene brukes sammen med produkter fra andre produsenter.

Gebruiksaanwijzing

DE PRODUCTBESCHRIJVING
Au-gebaseerde dentale metaallkeramische legering, Type 4

EN INDICATIONS
Inlays, Onlays, 3/4-Kronen, Kronen, Telescopkronen, Conische kronen, Bruggen, Brede bruggen, Gegoten bruggen, Bruggen met geschuifsysteem, Gegoten geschuifsystemen, Implantaatsuprastructuren, Gelederlijke prothesen

WASMODELLERING
Maak een ontwerpmodel met een gemdiceerde anatomische vorm en met hand hierbij rekening met de geldende verbindechnivik. Enkelvoudige kronen verteilen een minimale dikte van 0,3 mm. Abutmentkronen verseien een minimale dikte van 0,5 mm. Waarborg dat het ondersteunzuur voldoende steun aan het vervormmaterial biedt. Vermijd scherpe randen. Connectoren dienen de vereiste afmetingen te hebben om weerstand tegen vervorming te kunnen bieden. Creëer grote oppervlakken voor het gelijdende soldeerwerk, met een tussenruimte van 0,05–0,2 mm.

EINBETTING EN GIETKANALEN AFSTEMMEN
Bring de gemodelleerde enkelvoudige tandrestauratie of het brugconstruc aan met behulp van gietkanalen met een 2,5 mm grote. Overhet algemeene diameter en dikte, de toevoer- en verbindingskanalen, bedrijfsgemeetsig bedrijf tandbereid. de juiste afmetingen te hebben voor de specifieke techniek die wordt gebruikt. Wanneer u gebruik maakt van een 2,5 mm gietkanaal, moet de diameter van de 1,5 mm zijn. Plaats de wasmodellen op een 6 mm dikke wasbasis. Plaats de modellen zodanig dat ze niet worden verwarmd door de warmte van een naastelle tengte en een hoek van ten minste 45° ten opzichte van de hoofdas van de gietkanalen. Zorg voor voldoende ruimte tussen de gietkanalen en de wasmodellen om een minimale afstand van 4 mm te behouden. De waxmuren inclusief de gietkanalen dient in grammen te worden gewogen om de verente hoeveelheid gietmateriaal te bepalen. Het toegevoegde gietmateriaal is 4 gram bij een individuele gietring + eerste grammen legering.

EINBETTEN
Gebruik fosfaatgebonden inbedmaterial. Volg de instructies van de fabrikant.

VOORVERWARMEN / UITBRANDEN
Aanbevolen uitbrandtemperatuur: 800 °C
Anbefalt uitbrandtemperatuur: 800 °C

SMELTEN EN GIETEN
Vlamtype: Propaan 0,35 bar; Zuurstof 0,7 bar
Mogelijk worden andere kenmerken voor het type gietmachine verteerd. Aanbevolen wordt, voor elke legering de andere instellingen van de gietmachine te gebruiken. Gebruik een gietmachine met een vacuümpomp en een uitbranden. De aanbevolen verhouding tussen gebruikt materiaal en nieuw material bedraagt 1:1. Gebruik geen vloeimiddelen.
Gietemperatuur: 1300 °C

AFWERKEN EN KONDITIONEREN
Aapol o nadat se het op verkoeling heeft laten afkoelen, dient u het gietobject uit te bedden en zorgvuldig met aluminiumoxide (Al2O3) te reinigen. Gebruik geen hamer om het investeringsmateriaal te verwijderen. Werk het gietobject met behulp van carbiden-en/of keramisch gebonden slijpinstrumenten. Straal het oppervlak met 50–110 µm aluminiumoxide (Al2O3) bij 2,0 bar. Vervolgens stoom of ultrasoonreinig e de objectenmet met gedestilleerd water of ethanol en droogt u deze.

OXIDEREN
Plaats de oxideerstructuur op de oveenplaat en zorg voor voldoende steun. Voor het bereiken van een uniform resultaat dient u de oxidatiecyclus te volgen.
Temperatuur: 930 °C, **Houdtijd:** 5 min; **Vacuüm:** Nee
Indien de oxidelaag vlekken vertoont, dient u het oppervlak opnieuw af te slijpen en te stralen. Herhaal de oxidebrenning. Bij gebruik van de legering Jin-Ausschmelzgut, opgelegde oxidelaag met 10% sovelder elke vaskpe etsemidler. Merk: Volg sikkerhetsanvisningene ved arbeid med syre. Rengjør skjæretet godt med vann før påføring av keramikk. Bruk avfettet metallbeholder og beholder det i henhold til produsentens anvisninger.
Høyeste anbefalte brennetemperatur: 960 °C

WARMTEBEHANDELING
Gehard in oven: 500 °C gedurende 15 min; op werkbank laten afkoelen

SOLDEREN EN LASERLASSEN
De soldeer tussen de vlakken verbinden door ervoor te zorgen dat de dikte van het soldeermateriaal. Laat het gesoldeerde gietobject langzaam afkoelen. Gebruik niet te veel vloeimiddel.
Soldeer voor het branden: Porta IP Solder V-2 **Vloeimiddel:** High Fusing Bondal Flux
Soldeer na het branden: Porta IP Solder W-2 **Vloeimiddel:** Bondal Flux
Laserlasdraad: Porta Geo Ti

POLIJSTEN
Verwijder eventuele oxide- en vloeimiddelresten. Maak de metalen oppervlakken glad met rubberen polijstinstrumenten. Polijst de snijvlakken met een polijstpasta totdat ze een hoogglans hebben bereikt. Reinig ze vervolgens met ultrasone reinigingsapparatuur of voorzichtig met stoom.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN EN -INSTRUCTIES

CONTRA-INDICATIES
Wanneer bekend is dat de patiënt allergisch of overgevoelig is voor een van de bestanddelen dient een arts te worden geraadpleegd. De legering dient niet te worden gebruikt voor toepassingen die niet in de indicaties zijn opgenomen.

BIJWERKINGEN
In sommige gevallen kan overgevoeligheid of een allergie voor bestanddelen van de legering ontstaan. Ivoclar Vivadent maakt geen aanspraak op de MR-compatibiliteit van haar dentale legeringen. Aanbevolen wordt, de patiënt op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat de dentale legeringen de MR-resultaten kunnen beïnvloeden en de MR-technicus te informeren dat de aanwezigheid van dentale legeringen voordat deze tests uitvoert.

INTERACTIES
Tussen verschillende of ongelijke legeringen in dezelfde oralе omgeving kunnen zich galvanische effecten voordoen.

LET OP
Metaaldampen en -stof zijn schadelijk wanneer zij worden ingeademd. Derhalve wordt het gebruik van afzuigapparatuur en/of gezichtsbescherming aanbevolen.

VOORWAARDE VOOR OPSLAG
Bij kamertemperatuur in een droge omgeving bewaren.

VRIJWARINGSCLAUSULE
Dit materiaal is uitsluitend ontwikkeld voor tandheelkundig gebruik. Verwerking dient in strikte overeenstemming met de gebruiksaanwijzing te gebeuren. In geval van het niet-naleven van de instructies of toepassing buiten het aangegeven gebied vervalt elke garantie aanspraak en neemt Ivoclar Vivadent geen verantwoordelijkheid voor het resultaat. De gebruiker is verantwoordelijk voor het testen of de producten geschikt zijn en gebruikt kunnen worden voor toepassingen die niet uitdrukkelijk worden vermeld. Deze voorschriften zijn ook van toepassing indien de materialen in combinatie met producten van andere fabrikanten worden gebruikt.

Οδηγίες Χρήσεως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
οδοντιατρικό μεταλλοκεραμικής κράμα με βάση Au, Τύπος 4

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ένθετα, Επένθετα, 3/4-Στεφάνες, Στεφάνες, Τηλεσκοπικές στέφανες, Κωνικές στέφανες, Γέφυρες, Γέφυρες μεγάλου άνοίγματος, Γέφυρες με συστήματα συρταρωτής συνδεσμολογίας, Υπερκατασκευές εμφυτευμάτων, Συνδεσμολογία προσθέσεων

ΚΕΡΩΜΑ
Χρησιμοποιεί κέρινο πρότυπο με μεγαλύτερη ακρίβεια, υπολογίζοντας την τελική αποκατάσταση. Μοιράστε σταχτιανά απόσταση πάχους τουλάχιστον 0,3 χιλ. Στέφανες στηρίγματα απαιτούν πάχος τουλάχιστον 0,5 χιλ. Βεβαιωθείτε ότι το υποστηρικτικό υλικό παρέχει επαρκή στήριξη για το νέκρο επικάλυψης. Αποφύγετε τις αιχμές γωνίες. Οι περιοχές σύνδεσης πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες διαστάσεις ώστε να παρέχουν αντοχή σε παραμόρφωση. Δημιουργήστε μεγάλες επιφάνειες για τη συγκόλληση, με διάκενο μεταξύ τους 0,05–0,2 mm.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΛΩΝ
Τοποθετήστε στη διαμορφωμένη αποκατάσταση ενός δοντιού ή στην διαμορφωμένη κόρονα σειράν αγωγών χρησιμοποιώντας αγωγούς διαμέτρου 2,5 χιλ. Η συνολική διάμετρος και το πάχος των αγωγών, καθώς και τα συστήματα σύνδεσης, πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά για τη συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοποιείται. Όταν χρησιμοποιείτε ένα κανάλι 2,5 χιλ., η διάμετρος πρέπει να είναι 1,5 χιλ. Τοποθετήστε τα κεριά σε βάση κεριού πάχους 6 χιλ. Τοποθετήστε τα κεριά έτσι ώστε να μην θερμαίνονται από τη θερμότητα μιας γειτονικής μάζας και σε γωνία τουλάχιστον 45° σε σχέση με τον κύριο άξονα των αγωγών. Αφήστε αρκετό χώρο ανάμεσα στους αγωγούς και τα κεριά, ώστε να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 4 χιλ. Ζυγίστε τα κεριά μαζί με τους αγωγούς για να υπολογίσετε τη ποσότητα κράματος που θα χρειαστεί. Η ποσότητα κράματος που θα προστεθεί είναι 4 γραμμάρια για κάθε μεμονωμένο δακτύλιο + γραμμάρια κράματος.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε υλικό επένδυσης φωσφορικού τύπου. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΑΠΟΚΗΡΩΣΗ
Προτεινόμενη θερμοκρασία αποκήρωσης: 800 °C

ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΗ
Καυστήρας: Προπάνιο 0,35 bar; Οξυγόνο 0,7 bar
Μπορεί να αντιστοιχούν άλλες ενδείξεις λεπτομέρειες ανάλογα με τον τύπο της συσκευής χυτηρίου. Συνιστάται η χρήση διαφορετικών ρυθμίσεων χυτηρίου για κάθε κράμα. Προτείνεται η χρήση μιας χυτηρίου με κενό και αποκήρωση. Η συνιστώμενη αναλογία καινούριου προς μεταχειρισμένο κράμα είναι 1:1. Μην χρησιμοποιείτε ρευστοποιητικά.
Θερμοκρασία χύτευσης: 1300 °C

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Αφού αφήσετε να κρυώσουν, αφαιρέστε προσεκτικά το περίβλημα και καθαρίστε το χυτό με σβόλο του αλουμινίου (Al2O3). Μην χρησιμοποιείτε σφυρί για να αφαιρέσετε το περίβλημα. Τροχίστε το χυτό με κατάλληλα καρβίδιο (carbide) ή/και με φρέζες που έχουν συνδεθλίσει από κεραμικό υλικό. Αμμοβολήστε την επιφάνεια με 50 –110 µm οξείδιο του αλουμινίου (Al2O3) με πίεση 2,0 bar. Στη συνέχεια καθαρίστε με ατμό ή/και με υπερήχους απεσταγμένο νερό ή αιθανόλη και στεγνώστε καλά.

ΟΞΕΙΔΩΣΗ
Τοποθετήστε τον σωλελτό στον δίσκο ατήτιμης πορσελάνινας επιφάνειας, για να επιτύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα οξείδωσης, ακολουθήστε τον κύκλο οξείδωσης.
Συνιστώμενη: Προπάνιο 0,35 bar; Οξυγόνο 0,7 bar
Σε περίπτωση μπόνους της στιλπνότητας οξειδίου, τροχίστε και αμμοβολήστε εκ νέου την επιφάνεια. Επαναλάβετε την όπτηση της οξείδωσης. Εάν χρησιμοποιείτε κράμα Jin-Ausschmelzgut, οξειδωμένη επιφάνεια με 10% σφυρήλατο ή/και με 10% ξενόκαιρο σε 10% θειικό οξύ ή παρόμοιο διάλυμα απολίπανσης. Σημείωση: Ακολουθείτε πάντα οδηγίες ασφαλείας όταν εργάζεστε με οξέα. Πριν τοποθετήσετε την πορσελάνη, καθαρίστε καλά το μεταλλικό υπόστρωμα με νερό. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κεραμικό υλικό επένδυσης, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μέγιστη προτεινόμενη θερμοκρασία όπτησης: 960 °C

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
Σκλήρυνση: 15 min στους 500 °C; άστε να κρυώσει

ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ
Η σύνδεση πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε το πάχος της ένωσης να είναι παρόμοιο με το πάχος της κλίσεως. Μετά τη συγκόλληση, αφήστε την εργασία να κρυώσει σχετικά αργά. Χρησιμοποιείτε σχετικά μικρή ποσότητα.
Συγκόλληση πριν από το ψήσιμο: Porta IP Solder V-2 **Φλοιός:** High Fusing Bondal Flux
Συγκόλληση μετά το ψήσιμο: Porta IP Solder W-2 **Φλοιός:** Bondal Flux
Σύρμα για συγκόλληση με λέιζερ: Porta Geo Ti

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
Αφαιρέστε προσεκτικά τα οξείδια και το υπολείμματα του αρτύματος. Λειάνετε τις μεταλλικές επιφάνειες με ελαστικά εργαλεία στίλβωσης. Στίλβωστε τις επιφάνειες κοπής με πάστες στίλβωσης μέχρι να αποκτήσουν γυαλάδα. Στη συνέχεια, καθαρίστε χρησιμοποιώντας συσκευή καθαρισμού με υπερήχους ή καθαρίστε προσεκτικά με ατμόχυτρο.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΗΚΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας ή υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε συστατικό ή δυνατόμενο στοιχείο αυτού του κράματος, θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό. Το κράμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν αναγράφεται στις ενδείξεις.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε μερικές περιπτώσεις ευαισθησίας ή αλλεργίας σε μερικά από τα συστατικά του κράματος μπορεί να εμφανιστούν. Η Ivoclar Vivadent δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη συμβατότητα των οδοντιατρικών κραμάτων της με μαγνητικούς συντονισμούς (MRI). Συνιστάται να ενημερώνεται ο ασθενής σχετικά με την πιθανότητα να επηρεάσουν τα οδοντιατρικά κράματα τα αποτελέσματα των μαγνητικών συντονισμών και να ενημερώνεται ο τεχνικός MRI για την παρουσία οδοντιατρικών κραμάτων πριν τη διεξαγωγή μιας εξέτασης.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μπορεί να συμβεί το φαινόμενο γαλβανισμού μεταξύ διαφορετικών ή μεγάλου κράματων όταν έχει σταματήσει η λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ατμοί μετάλλων και η σκόνη μετάλλων είναι επιβλαβείς σε περίπτωση εισπνοής. Επομένως, συνιστάται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός απαγωγής ή/και κατάλληλος προστατευτικός μάσκας!

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου σε στεγνό περιβάλλον.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το υλικό αυτό αναπτύχθηκε αποκλειστικά για οδοντιατρική χρήση. Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Απαιτήσεις για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από μη τήρηση των οδηγιών ή χρήση σε πεδία εφαρμογής που δεν αναφέρονται ρητά δεν γίνονται δεκτές. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να δοκιμάσει τα προϊόντα ως προς την καταλληλότητα των προϊόντων σε συνδυασμό εξαρτημάτων που δεν αναφέρονται ρητά στις οδηγίες χρήσης. Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν επίσης όταν τα υλικά που παρέχονται συνδυάζονται με προϊόντα άλλων κατασκευαστών.

Kullanma Talimatı

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Au esaslı dental seramik alaşımı, Tip 4

ENDİKASYONLAR
Inleyler, Onleyler, 3/4 Kuronlar, Kuronlar, Teleskop Kuronlar, Konik Kuronlar, Köprüler, Geniş Köprüler, Dökülen Köprüler, Mandallı Köprüler, Dökülen Mandallı Yapılar, Implant Üstü Yapılar, Bütünlü Protezler

MUM MODELAJI
Planlanan nihaiyeri dikkate alarak alt yapıya küçültülmüş bir anatomik formda tasarlanır. Tek kuronlar için minimum kalınlık 0,3 mm olmalıdır. Dayanaklı kuronlarda minimum 0,5 mm kalınlık gerekilidir. Alt yapı tasarımının veneer materyali için yeterli destek sağlayacak şekilde olduğundan emin olun. Keskin açılardan kaçının. Bağlantı elemanlarının gerekli boyut ve dirençte olduğundan emin olun. Planlanan birleşimlere için 0,05 – 0,2 mm aralıklı büyük yüzey alanları oluşturun.

DÖKÜM KANALLARININ BAĞLANMASI
Modellenmiş tek dişrestorasyonu veya köprü alt yapısı için uygun büyüklükte dökülen kanalları yerleştirin. İster genel formunda ister konvansiyonel formda olsun gerekle restorasyar, dökülen kanalı uçları ve bağlantı kanalları dahil olmak üzere, kullanılacak belirli tekniğe uygun boyutlara sahip olduklarından emin olun. Bu amaçla 2,5 mm'lik dökülen kanal kullanıyorsanız mum çubuğunun çapı 1,5 mm olmalıdır. Mum modelleri 6 mm kalınlığında mum tabanına yerleştirin. Modelleri, ısıdan dolayı yanındaki bölgeden gelen ısıdan etkilenmeyecek şekilde ve ana dökülen kanalın eksenine göre en az 45° açı yapacak şekilde yerleştirin. Dökülen kanallar ile mum modeller arasında en az 4 mm'lik mesafe bırakın. Dökülen kanallar dahil mum modellerin ağırlığını ölçün. Bu ağırlık size gereken döküm alaşımı miktarını verecektir. Eklenecek döküm alaşımı miktarı, her bir döküm halkası için 4 gram + ilk gramlar alaşım miktarıdır.

REVETMANA ALMA
Üretici talimatlarına uygun olarak revetman alın. Üreticinin kullanma talimatlarını izleyin.

ÖN ISITMA / MUMUN EMİTİLEREK ELİMİNE EDİLMESİ
Önerilen ertese sıcaklığı: 800 °C

ERİTME VE DÖKÜM
Yanma tipi: Propan 0,35 bar; Oksijen 0,7 bar
Dökümün makinesinin tipine göre başka özellikler gerekli olabilir. Her alaşım için ayrı ve temiz bir grafit / seramik pota kullanılmasını öneririz. Vakumlu ve basınçlı döküm makinesi kullanılmasını öneririz. Yeni alaşım ile kullanılmış alaşım oranı 1:1 oranında karıştırılmalıdır. Flüks kullanılmayın.
Döküm sıcaklığı: 1300 °C

ALT YAPI BİTİRME
Soğuduktan sonra revetman kalıbını dikkatlice kırın ve alüminyum oksit (Al2O3) ile temizleyin. Revetmanın çıkarılması için çekiç kullanmayın. Döküm objesini karbür ve/veya seramik bağlı aşındırıcı aletlerle işleyin. Yüzeyi 50 –110 mikron alüminyum oksit (Al2O3) ile 2,0 bar basınçla kumlayın. Daha sonra distile su veya etanol ile ultrasonik temizlik uygulayın ve kurulayın.

OKSİDASYON
Yanma tipini dengeli sağlayacak, pişirme tablasının üzerine yerleştirin. Homojen bir sonuç elde etmek için oksidasyon döngüsüne uyun.
Önerilen: Propan 0,35 bar; Oksijen 0,7 bar
Oksit tabakası kusursuz bulunduğu takdirde yüzeyi zımparalayın ve kumlayın. Oksit pişirme işlemini tekrarlayın. Jin içeren alaşımlar söz konusu olduğunda, oksit tabakasının %10'luk sülfirik asit banyosunda veya benzer bir cihmm bir cihmm bir cihmm